

АКТ № 5

осмотра и проверки оборудования детской игровой (спортивной) площадки

с.Китово

« 31 » августа 2022г.

Владелец: Администрация Китовского сельского поселения

Адрес установки: Ивановская область, Шуйский район, с.Китово, ул. Центральная у д.103.

Характеристика поверхности игровой площадки: травмобезопасное покрытие «Крепъш» для детской Площадки КР-0Л.

Перечень оборудования.

№№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры	Примеч ание
1.	Детский игровой Комплекс ДИК-9.161	удовл.	-	-	-
2.	Качели Гнездо с подвесом «ДПС» ДИО-1.152	удовл.	-	-	-
3.	Карусель со сплошным сидением ИО 2.081	не исправна	сломано крепление основания карусели	Производится текущий ремонт	-
4.	Вертолет «ДПС» АМФ-4.121	удовл.	-	-	-
5.	Качалка на пружине «Джип» ДПС ДИО-4.021	удовл.	-	-	-
6.	Качалка-Балансир средняя ДИО 3,072-15	удовл.	-	-	-
7.	Машинка «ДПС» АМФ-4.161	удовл.	-	-	-
8.	Детский игровой комплекс ДИК-9.113	удовл.	-	-	-
9.	Качалка на пружине «Мотоцикл ДПС» ДИО-4.041	удовл.	-	-	-
10.	Качалка на пружине «Кабриолет» ДИО-4.17	удовл.	-	-	-
11.	Полицейский РМФ-4.57	удовл.	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования выявил неисправность карусели со сплошным сидением ИО 2.081. В настоящее время производится текущий ремонт карусели со сплошным сидением ИО 2.081.

Заместитель главы администрации



А.Б. Кельман

Заведующий отделом благоустройства



А.А. Онищенко

Директор МБУК «КДЦ с.Китово»



И.Е. Онищенко